

PERCHLORIC ACID (72% SOLUTION)	پرکلورک ایسڈ (72 فیصد گھول)	ICSC: 1006
CAS # 7601-90-3 RTECS # SC7500000 UN # 1873 EC # 017-006-00-4 EINECS# 231-512-4 UN Hazard class: 5.1	دیگر نام : Hydronium perchlorate فارمولہ: ClHO ₄ سامانی وزن: 100.46	
ابتدائی طبی امداد اور آگ پر قابو پانی	چکاو	خطے کی قسم
آگ کے قرب و بوار میں پچینے کی صورت میں استعمال کریں پانی کا پھر	ملنے والے مادے۔ تخفیفی عامل کے ساتھ مت ملائیں	شدید نظرات \ علامات آگ:
آگ لگنے کی صورت میں ڈرمون وغیرہ پر پانی کا پھر کا کر کے ٹھنڈا رکھیں۔ آگ لگنے کی صورت میں، سلندر کو پانی کا پھر کا کر کے ٹھنڈا رکھیں، لیکن پانی کو مادے ملانے سے بچائیں	رگڑا اور ضرب سے محفوظ رکھیں	تخفیفی عامل سے ملنے سے آگ لگنے اور دھاکہ ہونے کا خطہ ہے دھاکہ:
ہر حالت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں!	پھوار کے بننے سے بچائیں پھونے سے سختی سے پہیزہ کریں	جسم میں داغنا:
تازہ ہوا میں لے جائیں، آرام دلائیں ٹیکٹ کر لانا۔ شروعت پڑنے پر مصنوعی تنفس فراہم کریں۔ طبی تجدیشت کا انتظام کریں د نوٹ نوٹ دیکھیں	ہوا کی آمد و رفت، لوکی لیگو اسٹ یا آلات تنفس کا انتظام کریں۔ ہوکے نکاس کا خصوصی نظام اس مادے کے لیے بنایا اور جلا جائے	سانس کے راستے: اعضاء گلے کیتھ میں گلے کی خزانی۔ بلن ی کھانس سانس لینے میں ممکن علامات دیر بعد ظاہر ہو سکتی میں (نوٹ دیکھیں)
خراب شدہ پورے آنار دل پر وافر مقدار میں پانی بھائیں یا شادر کے نیچے لے جائیں طبی تجدیشت کا بندوبست کریں	خافتی دستا نے استعمال کریں خافتی بس اس تجھے میں لے جائیں	جلد کے راستے: اعضاء گلے کا خطہ سرخی بلن کا احساس شدید جلد پر بلن کے زخم
پہلے کئی منٹ تک پانی سے ابھی طرح دھوئیں پھر ڈاکٹ کے پاس لے جائیں۔	پھرے کی شدید استعمال کریں * یا آگ گھول کی خافتی کے ساتھ آلات تنفس لی کر استعمال۔	آگ گھول میں پڑنا: سرخی۔ مسفل طور پر بصارت ختم۔ شدید گھرے زخم۔
پانی سے منہ اندر سے صاف کریں مٹ دلائیں۔ پانی میں Activated charcoal گھول کر پلائیں۔	کام کے دوران خود دلوٹش اور سکریٹ نوشی مت کریں	لگنے کی صورت میں: اعضاء کے گلے کا خطہ گلے کی خرابی۔ بیٹت میں درد۔ بلن کا احساس۔ اسماں۔ صدمہ یا شدید نفاثت۔
پیکٹ کرنا اور لیلیں لکانا:	بچھنے کی صورت میں اقدامات:	
محض میہیں اور نہ ٹوٹنے والی پیکنگ استعمال کریں ناسی کر، ٹوٹنے والی پیکنگ کو ٹوٹنے سے محفوظ رکھیں میں بند کریں	نظر انک علاقہ فوراً نالی کر دیں کسی ماہر سے مشورہ کریں لکڑی کے برادے یا دوسرا آش گیر مادوں میں جذب نہ کریں اس کو تخت نہ ہونے میں پھر اس کو محفوظ بلگ پر لے جائیں۔ ابقیہ مادے کو احتیاط سے بے اثر بنا دیں بدرو میں نہ بھائیں۔ (غیر معمولی ذاتی تحفظ، ممکن خافتی بس لبشوں خود کا آلهہ تنفس کی ضرورت)۔	
ذخیرہ کرنا:	ہنگامی اقدامات:	
غیر آتش گیر۔ حالت میں رکھیں سے علیحدہ رکھیں کیمیائی نظرات میں دیکھیں ابھی طرح بند رکھیں	Transport Emergency Card: TEC (R)-[51G07] NFPA Code: H[3]; F[0]; R[3]; [OX]	
اہم معلومات پاشت پر ملاحظہ فرمائیں		

PERCHLORIC ACID (72% SOLUTION)	پرکلورک ایڈ (72 فیصد محلول)	ICSC: 1006
اہم معلومات		
<p>بسم میں داغنے کے راستے: یہ مادہ بسم میں سانس کے ذریعے لگنے پر بذب ہو سکتا ہے۔ سانس کے راستے داغنے کے اثرات: 20 سننی گریڈ پر اس کی مقدار کے ہوا میں خطرناک مدتک پتختے کی رفتار کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ مختصر مدت کے لیے بسم میں داغنے کے اثرات: اشیاء کو گلانے کو موجب بھارات آنکھوں میں بدل پر سانس کی نالی میں۔ شدید زخم کا اندازہ ہے اس کے سانس کے ذریعے اندر جانے پر پتختہ ہوں میں پانی بھر سکتا ہے۔ (نوٹ دیکھیں) اثرات بعد میں ظاہر ہو سکتے میں بھی نمگاشت میں رکھیں۔ طویل مدت کے لیے بسم میں داغنے کے اثرات:</p>	<p>طبعی حالت: بے رنگ مائع چھپتی ہوئی بو کے ساتھ۔ کمیائی خطرات: گرم کرنے سے دھاکہ ہو سکتا ہے۔ یہ مادہ گرم کرنے پر تخلیق ہو جاتا ہے اور زہر یا اور گلا دینے والے بھارات بنتا ہے۔ یہ مادہ طاقتور تحریکی عامل ہے اور آش گیر اور تحریکی مادوں کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ اوناں اور دھاکے کا موجب بھی بنتا ہے۔ متعدد دھاتوں پر عمل کر کے آش گیر دھاکہ نیز گھنی فارج کرتا ہے (ہایروجن-ICSC-0001 دیکھیں) یہ تیزاب اگر 72 فیصد سے زیادہ مرتگز ہو تو غیر مسلکم ہو جاتا ہے اور ضرب لگنے یا بخٹک حالت یا نشست کرتے ہوئے دھاکے کے لیے پھٹ سکتا ہے اگر پڑنے والے مادوں مثلاً کاغذ کے ساتھ اس کے آمیزے عام درج حرارت پر اگر پکڑ سکتے ہیں ہوا میں مقررہ حدود: TLV معین نہیں کی گئی ہے MAK موجود نہیں</p>	
طبعی خواص		
	<p>نقطہ جوش: [19] [سننی گریڈ] نقطہ پگھلاو: 112 °C کلافت اضافی (بال مقابل پانی-1): .76 at 22°C بھارت کی کلافت اضافی: 3.5</p>	
ماخوذیات اعداد و شمار		
یہ مادہ آبی چاندراوں کے لئے نقصان دہ ہے		
نوٹس (Notes)		
<p>پرکلورک ایڈ کو کسی ایسی hood میں استعمال نہ کریں جو اس کے لیے خصوصی طور پر بنائی گئی ہو۔ پتختہ ہوں میں پانی بھرنے کے آثار کمی گھٹھنے بعد ظاہر ہوتے ہیں لہذا مکمل آرام اور طی نمگاشت ضروری ہے۔ ذاکر کے لئے ضروری ہے کہ سپرے کے ذریعے علاج پر غور کریں خراب شدہ کپڑوں (جو اگر پکڑ سکتے ہیں) کو پانی سے اچھی طرح سے صاف کریں کمی بھی پانی اس مادے میں نہ ڈالیں، عل کرتے یا پتکار کرتے وقت پانی میں اس کو آہستہ آہستہ ڈالیں</p>		
مزید معلومات:		
LEGAL NOTICE	Neither the CEC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the CEC or the IPCS is responsible for the use which might be made of this information.	
© IPCS, CEC 1999		
IPCS International Programme on Chemical Safety		Prepared in the context of cooperation between the International Programme on Chemical Safety and the Commission of the European Communities C IPCS, CEC 1999