


CAS # 107-15-3 RTECS # KH8575000 UN # 1604 EC # 612-006-00-6	دیگر نام: <b>1,2-Diaminoethane</b> <b>1,2-Ethanediamine</b> فارمولا: $H_2NCH_2CH_2NH_2$ سالمائی وزن 60.1	
---	--	--

خطرے کی قسم	شدید خطرات / علامات	بچاؤ	ابتدائی طبی امداد اور آگ پر قابو پانا
آگ:	آتشگیر مادہ جلنے پر سوزش پیدا کرنے والے یا زہریلے بخارات (یا گیسوں) خارج ہوتے ہیں۔	کھلے شعلے، چنگاری اور سرکریٹ نوشی سختی سے منع ہے	پاؤ ڈرا لکھل برداشت کرنے والی فوم پانی کا سپرے، کاربن ڈائی آکسائیڈ استعمال کریں
دھماکہ:	34 سٹیگریڈ سے اوپر دھماکہ خیز بخارات اور ہوا کا آمیزہ بن سکتا ہے	34 سٹیگریڈ سے اوپر بند سٹم، ہوا کی آمدورفت اور دھماکہ پروف بجلی کے آلات اور روشنیاں استعمال کریں	آگ لگنے کی صورت میں ڈرموں وغیرہ پر پانی کا چھڑکاؤ کر کے انہیں ٹھنڈا رکھیں

جسم میں داخلہ:	سانس کے راستے:	جلد کے راستے:	آنکھوں میں پڑنا:	نگلنے کی صورت میں:
حفظان صحت کے اصولوں کا سختی سے خیال رکھیں	جلن، کھانسی سانس لینے میں مشکل سانس اکھڑنا گلے کی خرابی	جسم میں جذب ہو سکتا ہے سرخی جلد پر جلنے کے زخم درد	سرخی درد دھندلی بصارت	پیٹ میں درد اسہال گلے کی خرابی نے آتا
ہوا کی آمدورفت، لوکل ایگزاسٹ یا آلات تنفس کا انتظام کریں	حفاظتی دستاں استعمال کریں حفاظتی لباس استعمال کریں	پہلے کئی منٹ تک پانی سے اچھی طرح دھوئیں پھر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں	استعمال کریں چہرے کی شیلڈ	کام کے دوران خورد و نوش اور سرکریٹ نوشی مت کریں
تازہ ہوا میں لے جائیں آرام دلائیں ضرورت پڑنے پر مصنوعی تنفس فراہم کریں طبی نگہداشت کا انتظام کریں	حفاظتی دستاں استعمال کریں حفاظتی لباس استعمال کریں	پہلے کئی منٹ تک پانی سے اچھی طرح دھوئیں پھر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں	استعمال کریں چہرے کی شیلڈ	کام کے دوران خورد و نوش اور سرکریٹ نوشی مت کریں
آلودہ کپڑے اتار دیں جلد پر وافر مقدار میں پانی بہائیں یا شاور کے نیچے لے جائیں طبی نگہداشت کا بندوبست کریں	استعمال کریں چہرے کی شیلڈ	پہلے کئی منٹ تک پانی سے اچھی طرح دھوئیں پھر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں	استعمال کریں چہرے کی شیلڈ	کام کے دوران خورد و نوش اور سرکریٹ نوشی مت کریں
حفاظتی دستاں استعمال کریں حفاظتی لباس استعمال کریں	استعمال کریں چہرے کی شیلڈ	پہلے کئی منٹ تک پانی سے اچھی طرح دھوئیں پھر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں	استعمال کریں چہرے کی شیلڈ	کام کے دوران خورد و نوش اور سرکریٹ نوشی مت کریں

بکھرنے کی صورت میں اقدامات:	پیک کرنا اور لیبل لگانا:
رستے ہوئے اور بہتے ہوئے مائع کو ممکن حد تک سبیل ہونے والے ڈبوں یا برتنوں میں اکٹھا کریں بقیہ مائع کو ریت وغیرہ میں جذب کر کے محفوظ جگہ پر پہنچائیں (غیر معمولی ذاتی تحفظ، مکمل حفاظتی لباس اور خود کار آلہ تنفس کی ضرورت)	EU Classification UN Classification
ہنگامی اقدامات:	ذخیرہ کرنا:
Transport Emergency Card: TEC (R)-77 NFPA Code: H 3; F 2; R 0;	آگ سے محفوظ جگہ پر رکھیں ناموافق مادوں (کیمیائی خطرہ میں دیکھیں) سے الگ رکھیں ختم رکھیں

اہم معلومات پشت پر ملاحظہ فرمائیں

## اہم معلومات

جسم میں داخلے کے راستے: یہ مادہ جسم میں سانس کے راستے جلد کے راستے سے اور نکلنے سے جذب ہو سکتا ہے

سانس کے راستے داخلے کے اثرات: 20 سنی گریڈ پر ہوا میں اس کی مقدار تیزی سے بڑھ کر خطرناک حد تک پہنچ سکتی ہے

متضرر شدت کے لئے جسم میں داخلے کے اثرات: یہ مادہ آنکھوں\* جلد اور سانس کی نالی کو لگا دیتا ہے اس کے بخارات یا ذرات کے سانس کے ذریعے اندر جانے پر پھیپھڑوں میں پانی بھر سکتا ہے (نوٹ دیکھیں)

جسم میں طویل عرصے تک داخلے کے اثرات: جلد کے ساتھ طویل عرصے تک یا بار بار لگنے سے سوزش (Dermatitis) ہو سکتی ہے جلد کے ساتھ طویل عرصے تک یا بار بار لگنے سے جلد کی الرجی (Sensitization) ہو سکتی ہے طویل عرصے یا بار بار سانس کے راستے اندر جانے پر دمہ ہو سکتا ہے

طبعی حالت: شکل: سے رنگ سے لے کر زرد نمی جذب کرنے والے ایسٹیل مخصوص بو کے ساتھ  
 کیمیائی خطرات: یہ مادہ زیادہ گرم کرنے سے تحلیل ہو جاتا ہے۔ اور زہریلی بخارات (ناٹروجن آکسائیڈز) بناتا ہے یہ مادہ درمیانی طاقت کا اساس ہے یہ کلورین والے میانی مرکبات اور طاقتور تکسیدی مادوں کے ساتھ شدت سے عمل کرتا ہے۔

ہوا میں مقررہ حدود: (Occupational exposure limits)  
 TLV (as TWA): 10 ppm; 25 mg/m<sup>3</sup> A4 (ACGIH 1999).  
 MAK: 10 ppm; 25 mg/m<sup>3</sup>; (1995).

## طبعی خواص

20 سنی گریڈ پر بخارات اور ہوا کے آمیزے کی کثافت اضافی (بمقابلہ خالص ہوا = 1): 1.02  
 فلیش پوائنٹ: 34°C (c.c.)  
 خود بخود آگ بھڑکنے کا ٹمپریچر: 385 سنی گریڈ  
 6 دھماکہ خیزی کے لیے ہوا میں فی صد مقدار: 2.7-16  
 Log Pow کے طور پر اوکٹانول بمقابلہ پانی پارٹیشن کو فیشنٹ: -1.2

نقطہ جوش: 116 سنی گریڈ  
 نقطہ پگھلاؤ: 8.5 سنی گریڈ  
 کثافت اضافی (بالمقابلہ پانی = 1): 0.9  
 پانی میں حل پذیری: حل پذیر  
 20 سنی گریڈ پر بخاراتی پریشر: 1.2kPa  
 بخارات کی کثافت اضافی (بمقابلہ ہوا = 1): 2.1

## ماحولیاتی اعداد و شمار

یہ مادہ ماحول کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، آبی جانداروں پر خصوصی تو چر دی جائے

## نوٹس (Notes)

پھیپھڑوں میں پانی بھرنے (lung oedema) کی علامات اکثر کئی گھنٹوں کے بعد ظاہر ہوتی ہیں اور جسمانی کام کرنے سے ان کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے لہذا آرام اور طبی نگہداشت انتہائی ضروری ہے  
 ڈاکٹر یا اس کا نامزد کردہ شخص فوراً مناسب قسم کا سپرے کرنے پر غور کریں دمہ کی علامات اکثر کئی گھنٹوں بعد ظاہر ہوتی ہیں اور جسمانی کام کرنے سے ان کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے لہذا آرام اور طبی نگہداشت انتہائی ضروری ہے اگر کسی شخص پر اس کی وجہ سے دمہ کی علامات ظاہر ہوئی ہوں تو وہ اس سے مکمل پرہیز کرے کام کا لباس گھر ہرگز نہ لے جائیں


## مزید معلومات

## LEGAL NOTICE

Neither the CEC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the CEC or the IPCS is responsible for the se hich ight be a e of this infor ation

C IPCS, CEC 1999

International  
 Progra e on  
 Che ical Safety



Prepare in the conte t of cooperation bet een the International Progra e on Che ical Safety an the Co ission of the E ropean Co nities C IPCS CEC