

OLEUM	اویم	ICSC: 1447
CAS # 8014-95-7 RTECS # WS5605000 UN # 1831 EC # 016-019-00-2 EINECS# UN Hazard class: 8	دیگر نام: Sulfuric acid, fuming Disulphuric acid Dithionic acidDithionic acid Pyrosulfuric acid Mixture of sulfuric acid and sulfur trioxide فارمولہ: H ₂ SO ₄ .O ₃ S S سامانی وزن: See Notes	
ابتدائی طبی امداد اور آگ پر قابو ہانا	بچاؤ	خطے کی قسم
آبی اجزاء بالکل نہ استعمال کریں پانی بالکل استعمال نہ کریں آگ کے قرب و جوار میں پھیلنے کی صورت میں تمام بھجنے والے مناسب نادے استعمال کریں	آش کی اشیاء قریب مت لائیں .. اسas. بلنے والے مادے تخفیفی عوامل پانی کے ساتھ مت لائیں	غیر آش کی گردادہ کئی عوامل آگ یا دھاکہ کا باعث بن سکتے ہیں۔ بلنے پر سوزش پیدا کرنے والے یا زبریلے بھارات (یا گیمیں) غارج ہوتے ہیں۔ آگ:
آگ لگنے کی صورت میں ڈرمون وغیرہ کو پانی کا پھر کا کر کے ٹھنڈا رکھیں مگر پانی کو مادے میں ملنے سے بچائیں		دھاکہ: آگ لگنے اور دھاکہ ہونے کا ظہر ہے اسas آش گیر اشیاء تخفیفی عوامل پانی سے ملنے سے
ہر حالت میں ڈاکٹر سے رتوں کریں!	پھوڑ کے بننے سے بچائیں چھوٹے سے سختی سے پہنچ کریں	جسم میں داخلہ:
تازہ ہوا میں لے جائیں، آرام دلائیں ٹیکٹ آگ کرنا ٹائیں ضرورت پر نے پر مصنوعی تنفس فراہم کریں۔ طبی تجدیشت کا انتظام کریں	ہوا کی آمد و رفت، لوکل ایگریو اسٹ یا آلات تنفس کا انتظام کریں	سانس کے راستے: جلن کھانسی سانس لینے میں مشکل گلے کی خرابی علامات دیر بعد ظاہر ہو سکتی ہیں (نوُس دیکھیں)
خاب شدہ کپڑے اتار دیں جلد پر وافر مقدار میں پانی ہماییں یا شاور کے نیچے لے جائیں طبی تجدیشت کا بندوبست کریں	خالقی دستا نے استعمال کریں خالقی لباس استعمال کریں	جلد کے راستے: سرخی بلنے کے شدید زخم، درد، آبلے
پہلے کئی منٹ تک پانی سے اپنی طرح دھوئیں پھر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔	چہرے کی شیڈہ استعمال کریں یا آنکھوں کی خالقی کے ساتھ آلات تنفس استعمال کریں۔	آنکھوں میں پرنا:
پانی سے منہ اندر سے صاف کریں۔ قے مت دلائیں۔ پینے کے لیے وافر پانی دیں۔ طبی تجدیشت کا بندوبست کریں۔	کام کے دوران خود دنوں اور سکریٹ نوشی مت کریں	نگلے کی صورت میں:
پیک کرنا اور لیلیں لانا:	بکھرنے کی صورت میں اقدامات:	
ہٹوٹے والی پیکنگ استعمال کریں، ٹوٹے والی پیکنگ کو ٹوٹنے سے محفوظ رکھیں ہوا بند ڈبے میں رکھیں، خوارک یا جانوروں کی فیڈ کے ساتھ بار برداری نہ کریں۔	خطہ اک علاقہ فروختی کر دیں کسی باہر سے مشودہ کریں جو اک آمد و رفت کا انتظام کریں۔ مانع پانی کی دھارنے پھیکھیں کوئی کے برادے یا دوسرا آش کی گردادہ میں پذب نہ کریں راستے ہونے والے کوں کویں ہو جائیں۔ پلاسٹک کے بیکٹ ڈوں یا برتوں میں اٹھا کریں۔ بچیہ مانع کوست وغیرہ میں پذب کر کے محفوظ رکھیں پہنچا دیں اس کیمیکل کو محل میں داخل نہ ہونے دیں کیمیائی خالقی کا لباس بچنے کو اک تنفس استعمال کریں	
ذخیرہ کرنا:	ہنگامی اقدامات:	
خوارک اور فیڈ وغیرہ سے علیحدہ رکھیں مواد بیکٹ۔ سرد اپنی طرح بند کریں ناموافق مادوں سے علیحدہ رکھیں کیمیائی خطات میں دیکھیں۔	Transport Emergency Card: TEC (R)-[80S1831] NFPA Code: H[3]; F[0]; R[2]; [W]	
اہم معلومات پشت پر ملاحظہ فرمائیں		

اہم معلومات

جم میں داغھے کے راستے: یہ مادہ جنم میں سانس کے ذریعے چذب ہو سکتا ہے سانس کے راستے داغھے کے اثرات: 20 سنٹی گریڈ پر ہوا میں اس کی مقدار بدلہ سی نظرے کی حد تک پہنچ جائے گی

مخصوص مدت کے لیے جنم میں داغھے کے اثرات: بدلہ اور سانس کی نالی کو گلا دیتا ہے۔ نگنے پر لگنے کا نامیشہ اس کے سانس کے ذریعے اندر جانے پر پھینپھڑوں میں پانی بھر سکتا ہے (نوٹ دیکھیں)

طویل مدت کے لیے جنم میں داغھے کے اثرات: طویل عرصے یا بار بار اثر انداز ہونے سے پھینپھڑوں کو نقسان پہنچ سکتا ہے اس کی وجہ سے بصارت متاثر ہو سکتی ہے دھاتوں کو گلا دیتا ہے آش گیر گیں پیدا کرتا ہے (ہائیروجن ICSC-0001 دیکھیں)

طبعی حالت: بے رنگ سے لیکر براؤن گاڑھا و غنی نی چذب کرنے والا مائع مخصوص بو کے ساتھ

طبعی خطرات: بھارت ہوا سے بھاری میں

کیمیائی خطرات: یہ مادہ گرم کرنے پر تخلیل ہو جاتا ہے زہریلے اور گلا دینے والے بھارت سفر آسایز بنتا ہے یہ مادہ طاقتور تحریکی عامل ہے اور آش گیر اور تخفیقی مادوں ک اور نامیاتی مادوں کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ شدت کے ساتھ نامیاتی مرکبات اور آگ اور دھا کے کاموجب بھی بنتا ہے یہ پانی اور نمدار ہوا کے ساتھ شدت سے عمل کرتا ہے اور سلفیوک ایسڈ بنتا ہے اس کا پانی میں محلول طاقتور تیباہ ہے جو اس اس کے ساتھ شدت سے عمل کرتا ہے اور دھاتوں کو گلا دیتا ہے آش گیر گیں پیدا کرتا ہے (ہائیروجن TLV معین نہیں کی گئی ہے)

طبعی خواص

20 سنٹی گریڈ پر بھارت کی کثافت اضافی (بمقابلہ ہوا = 1) : 1.01-1.3

نقطہ بوش: نوٹ دیکھیں

نقطہ پگھلاو: نوٹ دیکھیں

کثافت اضافی (بمقابلہ پانی = 1) : 1.9

پانی میں حل پذیری (گرام فی 100 ملی لٹر): حل پذیر عمل کرتا ہے

20 سنٹی گریڈ پر بھارتی پریش: Kpa نوٹ دیکھیں

بھارت کی کثافت اضافی: 3.3-3

ماخوذیات اعداد و شمار

یہ مادہ آبی جانداروں کے لئے نقسان دہ ہے.

نوٹ (Notes)

پھینپھڑوں میں پانی بھرنے کے آثار کمی گھٹنے بعد ظاہر ہوتے میں لہذا مکمل آرام اور طبی تہجدشت ضروری ہے ڈاکٹر کے لئے ضروری ہے کہ سپرے کے ذریعے علاج پر غور کریں کچھی بھی پانی اس مادے میں نہ ڈالیں، حل کرتے یا پلاکرتے وقت پانی میں اس کو آہستہ آہستہ ڈالیں اس کے علاوہ اس کے لئے سلفر ٹرانی آسایز (SO_3) کی مقدار مختلف ہو سکتی ہے جس سے اس کی طبعی خصوصیات بدل سکتی ہیں نقطہ باہمی بوش ICSC 1202 Sulfuric acid and ICSC 0362 Sulfur trioxide []. سے رجوع کریں

مزید معلومات:

LEGAL NOTICE

Neither the CEC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the CEC or the IPCS is responsible for the use which might be made of this information.

© IPCS, CEC 1999